

ID590A [検査科保冷庫(-70°C)]

2025/11

| | 外付け温度(°c) | | | 備考 |
|-----|-----------|-------|-------|----|
| | 最低 | 平均 | 最高 | |
| 1日 | -73.8 | -72.1 | -71.0 | |
| 2日 | -73.8 | -71.8 | -69.0 | |
| 3日 | -73.7 | -72.0 | -70.9 | |
| 4日 | -73.8 | -72.0 | -70.9 | |
| 5日 | -73.8 | -71.5 | -65.8 | |
| 6日 | -73.6 | -71.8 | -70.7 | |
| 7日 | -73.6 | -71.7 | -69.4 | |
| 8日 | -73.5 | -71.7 | -70.7 | |
| 9日 | -73.6 | -71.8 | -70.8 | |
| 10日 | -73.6 | -71.8 | -70.8 | |
| 11日 | -73.6 | -71.8 | -70.8 | |
| 12日 | -73.7 | -71.9 | -70.9 | |
| 13日 | -73.7 | -72.0 | -71.0 | |
| 14日 | -73.7 | -71.9 | -70.6 | |
| 15日 | -73.5 | -71.7 | -70.6 | |
| 16日 | -73.6 | -71.8 | -70.6 | |
| 17日 | -73.7 | -71.9 | -70.8 | |
| 18日 | -73.7 | -71.8 | -70.8 | |
| 19日 | -73.8 | -71.9 | -70.5 | |
| 20日 | -73.8 | -72.1 | -71.1 | |
| 21日 | -73.9 | -72.1 | -71.0 | |
| 22日 | -74.0 | -72.1 | -71.1 | |
| 23日 | -74.0 | -72.1 | -71.1 | |
| 24日 | -74.0 | -72.1 | -71.0 | |
| 25日 | -73.9 | -72.1 | -71.1 | |
| 26日 | -73.9 | -72.1 | -71.1 | |
| 27日 | -74.0 | -72.2 | -71.1 | |
| 28日 | -74.0 | -72.1 | -69.7 | |
| 29日 | -74.2 | -72.3 | -71.2 | |
| 30日 | -74.0 | -72.3 | -70.8 | |
| 全体 | -74.2 | -71.9 | -65.8 | |